

## 重庆市建设用土壤污染风险管控和修复名录（截至2024年12月31日）

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
1	重庆钢铁(集团)有限公司焦化厂(含精苯厂地块)	大渡口区	大渡口区临江村	东至落中子,南至成渝铁路线,西至重钢固废有限公司炼铁厂,北至耗子山	478800	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2018年4月8日	
2	重庆井口农药有限公司	沙坪坝区	沙坪坝区井口经济桥119号	东至区民区,南至乾龙建材,西至居民区,北至机加作坊	7490	重庆迈瑞城投有限公司	正在实施风险管控	满足交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城投有限公司	2018年10月18日	
3	重庆市大渡口长江电镀厂	大渡口区	大渡口区柏树堡3号	东至重庆大渡口台湾中小企业产业园,南至已征用未开发的荒地和金团马自达汽车4S店,西至为钢花路,北至庐山锦程小区	4000	重庆天安数码城有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆天安数码城有限公司	2019年4月9日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
4	重庆市永川区卫星湖街道义利润滑油加工厂原址地块	永川区	永川区卫星湖街道大竹溪村百乐八社	东至民房,南至农田,西至坑塘,北至道路	2500	重庆市永川区卫星湖街道办事处	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市永川区卫星湖街道办事处	2019年4月22日	
5	重庆市璧山区来凤街道原天灯煤矿 A2 地块	璧山区	璧山区来凤街道孙河村五组	东至孙河组 5 组集体土地,南至原煤场水沟,西至原煤场坝子,北至孙河村 5 组社道	5510	重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处	2019年5月30日	
6	重钢片区炼钢厂	大渡口区	大渡口区钢铁路	东至钢铁支路、南至炼铁厂、西至型钢厂、北至钢铁路	284269	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地、公共管理与公共服务用、商业服务业用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2019年7月31日	地块信息系统中名称为:重庆钢铁股份有限公司炼钢厂原址场地

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
7	谢家湾抗战兵器工业旧址公园 1 期 1-2 地块	九龙坡区	九龙坡区谢家湾	东至奥园康城 C 区，南至原建峰厂链轮厂，西至原建峰厂防空洞，北至原建设厂家属楼	8442	重庆征创住房服务有限公司	正在实施修复	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆征创住房服务有限公司	2019 年 9 月 3 日	
8	重庆三五三三印染服装总厂有限公司原址地块	江津区	江津区印染园路 1 号	东至山峰，南至道路，西至道路，北至道路	206129	滨江新城开发建设集团有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	滨江新城开发建设集团有限公司	2019 年 10 月 11 日	地块信息系统中名称为：重庆三五三三服装印染总厂有限公司（原址）
9	重庆农药化工（集团）有限公司原址（局部）地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇经济桥 30 号	东至井口街道办事处，南至道路，西至道路，北至居民区	14204	重庆农药化工（集团）有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆农药化工（集团）有限公司	2019 年 10 月 29 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
10	重庆北碚化工厂原址场地	北碚区	北碚区东阳街道大沱口社区82号	东至盐东路，南至盐东路，西至农田、嘉陵江，北至大沱口社区委员会、大沱口社区养老服务站、嘉陵煤矿居民区	12982	重庆市北碚文化旅游开发有限公司	正在实施修复	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市北碚文化旅游开发有限公司	2019年12月30日	
11	重庆市北源玻璃有限公司	北碚区	北碚区黄桷树人路34号	东至重庆东阳玻璃有限公司，南至嘉陵江，西至重庆福星玻璃厂，北至黄桷小学	17856	重庆北源玻璃有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市北碚区生态环境局	2020年3月10日	
12	重庆海朋废油回收有限公司原址地块	渝北区	渝北区洛碛镇沙湾村1社	东至国道319线和农林用地，南至农用地，西至国道319线和林地，北至乡村道路和林地	6360	渝北区洛碛镇人民政府	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	渝北区洛碛镇人民政府	2020年3月27日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
13	重庆市合川区三峡电镀厂原址地块	合川区	合川区草街街道玉龙村	东至创业大道公路，南至笔柏村六社土地，西至笔柏村六社土地，北至笔柏村六社土地	6600	重庆市合川区三峡电镀厂	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	合川区生态环境局	2020年8月31日	该地块暂未纳入城乡规划
14	重钢渔鳅浩地块（重庆钢铁集团有限公司(源丰)）	大渡口区	大渡口区渔鳅浩	东至桃花溪，南至渔鳅浩码头，西至重钢有机化工厂和辉腾水泥厂原址场地，北至九龙坡电厂渔鳅浩灰场	222601	重庆渝弘土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2020年9月25日	地块信息系统中名称为：重庆钢铁集团有限公司(源丰公司)原址场地
15	重庆华孚工业股份有限公司原址地块	沙坪坝区	沙坪坝区凤天大道18号	东至沙坪坝区国资局，南至天音阁小区，西至金都花园小区，北至国税花园	25018	重庆华孚工业股份有限公司	正在实施风险管控	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆华孚工业股份有限公司	2020年9月30日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
16	青凤工业园启动区 Aj03-1/02 等五个地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区凤凰镇胡南坝村和凤凰桥村	东至扶南坝村，南至桂花水库，西至散户居民，北至散户居民	119207	重庆共享工业投资有限公司	正在实施修复	满足工矿用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆共享工业投资有限公司	2020年10月19日	
17	重庆恒岳矿业集团有限公司选矿三车间地块	石柱县	石柱土家族自治县龙潭乡都会村	东至生活区建筑墙体，南至道路边界，西至尾矿库，北至道路边界	16510	前身为重庆恒岳矿业集团有限公司	正在编制风险管控方案	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	石柱县生态环境局	2020年11月30日	
18	重庆星博化工有限公司原址地块	忠县	忠县复兴镇水坪村	东至农用地，南至复兴镇水坪工业园，西北面至滨江公园，靠近长江	99670	重庆橘城旅游投资开发有限责任公司	正在实施修复	满足公共管理与公共服务用地、居住用地土壤质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆橘城旅游投资开发有限责任公司	2020年12月17日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
19	重钢高速线材厂原址地块	大渡口区	大渡口区钢铁路	东至隔条厂区马路为原重钢三峰锻造厂，南至隔条厂区马路，为原重钢质量监督处，北至原重钢机制司办公区域	142521	重庆渝弘土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2020年12月22日	
20	重庆市荣昌区峰高冶炼厂原址地块	荣昌区	荣昌区峰高镇峨眉村	东至临峨帽社区2队叶春林耕地和林地，南至峨帽社区7队何光足、邹德木林地，西临熊平君、杨华君耕地，北至成渝公路	17626	重庆市荣昌区峰高冶炼厂	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市荣昌区峰高冶炼厂	2020年12月22日	地块信息系统中名称为：重庆市峰高冶炼厂
21	重钢大坪山（卓力标件厂）地块	大渡口区	大渡口区钢铁支路大坪山	东至重庆有机化工厂职工宿舍，南至重庆金塔机电设备有限公司，西至重钢木材加工厂，北至重庆冶金动力设备安装工程有限公司	6656	重庆渝弘土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2020年12月29日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
22	重庆市同德发焦炭有限公司原址地块	合川区	合川区狮滩镇白银村四组	东至白银村小学，南至下茅坪村，西至双中寺村，北至白银村	30842	集体用地	正在实施修复	满足工矿用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市同德发焦炭有限公司	2021年1月22日	
23	重庆市桂花磷肥厂原址地块	大足区	大足区龙水镇桂花村四组	东至农地，西至废弃住宿楼，北至小玉滩河，南至农地	6076	集体用地	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市大足区鑫发建设集团有限公司	2021年1月27日	
24	重庆有机化工厂	大渡口区	大渡口区临江村	东至腾辉新型建材公司及重钢渣场，南至老成渝铁路厂区，西至重庆钢铁（集团）有限公司焦化厂，北至钢铁支路	134800	重庆渝弘土地开发有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝弘土地开发有限公司	2021年5月17日	



序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
25	重庆恒岳矿业集团有限公司氧化锌车间原址地块	石柱县	石柱县龙潭乡龙潭村老厂坪	东至空坝,南至公路,西至居民点,北至小山头	24339	重庆恒岳矿业集团有限公司	正在编制风险管控方案	满足工矿用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	石柱县生态环境局	2021年9月9日	地块暂未纳入城乡规划
26	重庆市万盛区原晋林机械厂铸件加工区地块	万盛经开区	万盛经开区丛林镇海孔村	东至山体,南至池塘,北至山体,西至晋林机械火炮配件铸造区	5814	重庆市万盛建设投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市万盛建设投资有限公司	2021年9月15日	地块暂无规划
27	重庆市万盛和美机械配件加工厂地块	万盛经开区	万盛经开区南桐镇501村	东至水井湾社区民房,北至南桐黄沙厂,西至水井湾社区民房,南至南通煤矿公路	8309	重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	正在实施风险管控	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	2021年9月30日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
28	重庆市民丰化工有限责任公司原址地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口先锋街老山沟166号	东至嘉陵江，南至重庆市二塘小学和二塘中学，西至先锋街小区，北至融创玫瑰园	296370	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地和交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2021年9月30日	
29	沙坪坝区双碑组团D标准分区D6-10/03地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	东至远祖桥社区，南至首飞驾校，西至农用地，北至重庆联鑫食品有限公司	21599	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2021年11月4日	
30	沙坪坝区双碑组团D标准分区D6-9/03地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	东至阳光城翡翠公园，南至首飞驾校，西至门窗厂，北至远祖桥变电站	37629	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2021年11月4日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
31	西永组团 Q 分区 Q17-1/03 号地块	高新区	重庆高新区重庆高速公路产业物流园附近	西至曾家互通，东至重庆高速路产业物流园，南至曾家收费站，北至振华路 39 号	32932	重庆高速公路集团有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆高速公路集团有限公司	2021 年 11 月 22 日	
32	重庆中渝电镀有限公司原址场地及其影响区	江北区	江北区大石坝大庆村 73 号	东至大庆村综合小区，南至嘉鸿大道路，西至大庆村立，北至红石路	15772	重庆市江北区滨江路建设投资有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市江北区城市建设发展有限公司	2021 年 11 月 26 日	地块信息系统中名称为：重庆中渝电镀厂
33	重庆市大渡口区 V29-2/07(部分)、V31-1/05(部分) 地块	大渡口区	大渡口区锦龙路	东至桃花溪，南至渔鳅浩渣场，西至渔鳅浩渣场，北至锦龙路	7930	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2021 年 12 月 15 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
34	南岸区廖家山片区弹子石组团J标准分区J5-1、J5-2地块	南岸区	南岸区鸡冠石纳溪沟村	东至纳溪沟，南至原南松医药厂区，西至原南方染厂，北至原南方染厂	33365	重庆市南岸区土地整治储备中心	正在实施风险管控	满足公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2021年12月17日	
35	重庆钢铁集团钢管有限责任公司	巴南区	巴南区花溪街道土桥新溪村1号	东至重钢钢管厂家属区，南至重庆典雅花溪半岛，西至花溪河，北至花溪河	145956	重庆渝泓土地开发有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2021年12月17日	
36	重庆市綦江县化工搪瓷厂原址地块	綦江区	綦江区篆塘镇鱼梁村五社	东、南、西侧均未山坡，北侧为郭扶河	13858	集体用地	正在编制风险管控方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市綦江区生态环境局	2022年3月24日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
37	南岸区弹子石组团 F 分区 F7-19 地块 (拟建鸡冠石派出所)	南岸区	南岸区鸡冠石镇	北至弹广路, 西至县道 750, 南至县道 750, 东至和平小学	3460	重庆市公安局南岸区分局	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆市公安局南岸区分局	2022 年 4 月 15 日	
38	重庆市大渡口区大渡口组团 N 标准分区 N35-1-3 地块、N36-1 地块及周边道路	大渡口区	大渡口区跳磴镇双河村	东侧紧邻跳磴河、北侧为弃用铁路, 南侧和西侧为双河村四、五、六社农用地	26482	重庆建桥实业发展有限公司	正在编制风险管控方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆建桥实业发展有限公司	2022 年 5 月 7 日	
39	重庆市綦江区 V02-1/02 (部分)、V05-1/01 (部分) 等 13 个地块及周边道路	綦江区	綦江区文龙街道转关口	东至玉龙村农用地, 南至玉龙村农用地, 西至重庆华强控股 (集团) 有限公司硫酸厂, 北至玉龙村农用地	121315	重庆华强控股 (集团) 有限公司、重庆康明房地产开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆华强控股 (集团) 有限公司、重庆康明房地产开发有限公司	2023 年 6 月 9 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
40	中化涪陵化工有限公司原址 B 地块	涪陵区	涪陵区龙桥街道南岸浦社区及增银村	东至中化涪陵氮肥厂外林地，南至南岸浦社区 6 社林地，西至国道 G348，北至龙桥街道南岸浦社区 4 社林地	355785	中化重庆涪陵化工有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	中化重庆涪陵化工有限公司	2023 年 7 月 6 日	
41	中化涪陵化工有限公司原址 A 地块	涪陵区	涪陵区龙桥街道南岸浦社区及增银村	东至国道 G348，南至南岸浦社区 6 社林地，西至长江，北至国道 G348 与厂区内部道路交汇处	234216	中化重庆涪陵化工有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	中化重庆涪陵化工有限公司	2023 年 7 月 6 日	
42	西永组团 E11-2 地块	高新区	高新区	西至荒地，东至襄渝铁路，南至宝洪小学，北至宝洪村村委会	36619	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市城市建设土地发展有限责任公司	2023 年 7 月 7 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
43	重庆市大渡口区 V19-1-1(部分)、V19-2、V19-3(部分)地块及周边道路	大渡口区	大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	东至原圣象地板仓库、九龙坡人民医院,南至明镜玻璃坊、重庆超强园林有限公司和重庆团团环保有限公司,西至重庆冶金动力设备安装有限公司、原余热发电厂和金塔设备厂,北至陡坡	58457	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年7月12日	
44	大渡口组团 V 标准分区 V24 及周边道路地块	大渡口区	大渡口区临江村	北至原圣象木地板仓库、V20/07 地块(九龙坡区人民医院新院址),西至原重钢建设公司,南至宏达物资回收、原海威玻璃(现为中建五局嘉南线项目部)和原华原门窗,东至原重庆有机化工厂	34264	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年8月8日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
45	青凤工业园启动区 Aj01-19-4-2 地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区凤凰镇	东至青凤工业园新建大道、南至菁云湖排水沟、西至菁云湖、北至澳林机械	84490	重庆共享工业投资有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆共享工业投资有限公司	2023年8月10日	
46	大渡口 P3-10-2/05 地块（重庆前进化工厂原址部分）	大渡口区	大渡口区建胜镇钓鱼咀	北至1号道路，东、南、西三面均为长江	110703	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足公留白用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023年8月14日	
47	重庆市大渡口区 K2-2、K4-1-1 地块	大渡口区	大渡口区八桥镇公民村	东邻半岛乐园小区，西靠半岛佳园小区，南侧及北侧为荒地	51350	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023年9月4日	



序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
48	双赢集团北碚磷铵厂(部分)原址地块	南川区	市南川区东城街道龙岩河居委会 9 组	北至龙岩江,南至北碚东城街道,西至磷石膏堆场,东至重庆市龙岩特种烧结铝有限公司	78952	重庆园业实业(集团)有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆园业实业(集团)有限公司	2023年9月13日	
49	沙坪坝区双碑组团 F06-4-2(部分)、F06-5-1、F06-5-2(部分)、F04-9-1(部分)地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道井口村	西邻渝黔铁路,南靠原重庆玻璃器皿厂,北邻原重庆方乘式建筑材料有限公司,东邻同兴南路	96441	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023年9月27日	
50	重庆汉华制药有限公司原址部分地块	北碚区	北碚区东阳街道夏坝新村 50 号	东临重庆福星玻璃厂,北至夏坝中学,西至重庆大新药业股份有限公司,南靠嘉陵江	35653	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023年10月11日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
51	沙坪坝区双碑组团 F07-2、F07-8 地块	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇	北至井熙路，南至井源路，西距铁路约 370 米，东距 G212 国道约 35 米	24731	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023 年 10 月 24 日	
52	重庆市江北区石马河单元 C0102 街区肥皂厂地块（D11-1-1、D11-1-2、D11-2、D11-3、D11-4、D11-5、D11-6）	江北区	市江北区石马河桂花村 80 号	东邻中粮天悦壹号小区，北邻国奥村小区，西、南邻嘉陵江，	110229	重庆市江北区城市建设发展集团有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市江北区城市建设发展集团有限公司	2023 年 11 月 16 日	
53	碳金国际中心项目地块	南岸区	南岸区弹子石 CBD 总部经济区北侧	北侧及西侧为中海十里长江住宅区，南侧为 CBD 总部经济区中讯时代，东侧为巨能集团地块在建基坑，东北侧为中海学校	24785	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司	正在编制修复方案	满足商业商务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市南岸城市更新建设发展有限公司	2023 年 11 月 28 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
54	渝北区两路组团 S 标准分区 S30-3 地块	渝北区	渝北区仙桃街道花石村	东至重庆君之福食品有限公司，南邻悦港大道北一横线在建道路，西侧和北侧临近周边工地临时办公住宿区	9076	重庆空港新城开发建设有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆空港新城开发建设有限公司	2023 年 12 月 5 日	
55	大渡口区长江文化艺术湾区 C44-5-5 等 9 个地块及周边道路用地	大渡口区	大渡口区李子林钢铁路跃进村街道渝钢社区	东至丁家垭口，北至跃进村，西至钢花支路，南至原炼铁厂区域	154800	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2023 年 12 月 18 日	
56	北碚区蔡家组团 H 标准分区 H32-01-02 地块	北碚区	北碚区蔡家岗街道龙溪社区陵江村	南接同康路，北侧为力帆翡翠郡小区，西侧为翡翠华府小区，东侧为闲置空地	14077	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2023 年 12 月 20 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
57	重庆市南岸区弹子石组团J标准分区J5-4(部分)、J14-1(部分)地块及周边区域	南岸区	南岸区鸡冠石镇纳溪沟58号	北至水沟、南至现状道路,西至陡坡、东至纳溪沟	19529	重庆市南岸区土地整治储备中心	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市南岸区土地整治储备中心	2023年12月21日	
58	重庆市沙坪坝区西站片区A4-3/06地块	沙坪坝区	西站枢纽沙坪坝上桥片区	北至清水溪路,东至兰海高速,南至北循环道,西至重庆西车站派出所	22203	重庆市西站投资发展有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市西站投资发展有限公司	2023年12月28日	
59	重庆市九龙港码头地块	九龙坡区	九龙坡区黄桷坪铁路二村	东至长江岸坡地带(“两江四岸”项目),西至重庆南站,南至废弃的九龙坡食用油储备库,北至直港大道佳字广场	309401	重庆市渝地西部开发投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市渝地西部开发投资有限公司	2024年1月5日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
60	重庆丰源化学制品有限公司原址地块	江北区	江北区寸滩黑石子正街27号	东临吉庆里小区，南临长江，西临黑石子冲沟，北临黑石子村道支路	4619	重庆市港城工业园区建设有限公司	正在编制修复方案	满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市港城工业园区建设有限公司	2024年1月16日	
61	大渡口区大渡口组团H01-2-1等地块及周边道路	大渡口区	大渡口区八桥镇金桥路10号	东至内环快速路，南至鑫康路，西至西城大道，北至江北天然气九官庙中心站	107515	重庆市大渡口区土地整理储备中心	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市大渡口区土地整理储备中心	2024年1月29日	
62	重庆市大渡口区V13、V16-1、V16-2地块及周边道路土壤污染风险评估报告	大渡口区	市大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	东至V18地块，南至V15地块，西至V12地块，北至V12地块	73235	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年1月29日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
63	重钢崖线剩余地块 (L10-3/05 (部分) 地块)	大渡口区	重庆市大渡口区重钢片区	地块西、北至重钢片区南大干道, 东临重钢炼铁厂地块, 南临重钢烧结厂地块	2019	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年3月12日	
64	来龙垃圾堆放场原址地块	璧山区	璧山区璧城街道城丁路与东林寺村道支路交叉口东南侧	北至城丁路, 西至东林寺村道支路, 南至重庆荣路建筑有限公司, 东至在建市政道路	46865	重庆璧山现代服务业发展区管理委员会	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆璧山现代服务业发展区管理委员会	2024年3月18日	
65	九龙坡区大杨石组团 W 标准分区 W46-2/04 (部分)、W46-3/04 (部分) 地块及周边规划道路	九龙坡区	于重庆市九龙坡区九渡口正街五龙庙社区	东至美术公园一期, 南至原九龙发电厂主厂区, 西至九渡口正街, 北至电力二村	78100	重庆九龙半岛开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆九龙半岛开发有限公司	2024年3月27日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
66	沙坪坝区 C16-2、C15-3 等 7 个地块及周边道路	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区井口街道经济桥社区	E1 区西至嘉悦滨江，东临嘉陵江，北至井口正街，南为拆迁空地；E2 区西为井口正街，东临嘉陵江，北至詹家溪，南为拆迁空地	33425	重庆农药化工（集团）有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆农药化工（集团）有限公司	2024 年 4 月 22 日	
67	南岸区杨家山片区建设用地 16 号（E12-1、E12-2）地块	南岸区	重庆市南岸区海棠溪街道	东至前驱路，南至杨家山片区 15 号地块（E14-1），西至和黄御峰四期商城，北至杨家山片区 17 号地块（E9-3）	48095	和记黄埔地产（重庆南岸）有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	和记黄埔地产（重庆南岸）有限公司	2024 年 4 月 25 日	
68	大渡口组团 H 标准分区 H20-3 地块及周边道路	大渡口区	重庆市大渡口区八桥镇民新村	东接申佳子溪苑居民小区，南临星港路，西临 H20-2 地块，北接现状建设用地（H17-6 号地块）	30475	重庆市大渡口区土地整理储备中心	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市大渡口区土地整理储备中心	2024 年 5 月 21 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
69	沙坪坝区双碑组团 C16-2/03 部分地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	北至井双片区规划 7 号路，东至沙滨路，南至井双片区规划 8 号路，西至规划井双片区 10 号路	34935	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2024 年 8 月 12 日	
70	沙坪坝区双碑组团 C15-3/04 部分地块及周边道路	沙坪坝区	沙坪坝区井口街道	北至詹家溪，东至沙滨路，南至规划井双片区 7 号路，西至规划井双片区 10 号路	28024	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2024 年 8 月 12 日	
71	重庆市沙坪坝区双碑组团 D8-2-1/03 部分地块	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区井口街道	地块北临原重庆农药化工（集团）有限公司（原重庆农化厂），东至嘉佳大道，南至嘉益路，西至南溪沟	19712	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司	2024 年 8 月 12 日	



序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
72	沙坪坝区双碑组团 F07-3 地块及纵四线规划道路部分区域	沙坪坝区	沙坪坝区井口镇井口村	北至横二路，南靠乡村公路，西距铁路最近约 320 米，东临国道 G212 国道	17117	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024 年 8 月 14 日	
73	重庆市主城区唐家沱组团 I15-6/03、I14-4/07、I14-5/05（部分）、I15-4/05（部分）等地块及相邻道路	江北区	重庆市江北区寸滩街道黑石子社区	地块西至海尔路，东至荒地，南至已建道路和荒地，北至轨道 4 号线黑石子站	38857.18	重庆市农业投资集团有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市农业投资集团有限公司	2024 年 9 月 2 日	
74	重庆市九龙坡区大杨石组团 V 标准分区 V28-7-3、V28-7-2-2、V28-7-6、V28-7-2（部分）地块及周边道路	九龙坡区	九龙坡区锦龙路西郊四村西南侧	东至锦龙路与九凤大道交汇处青龙嘴立交，西至重庆发电厂毛线沟灰场片区，北至锦龙路，南至重钢渔鳊浩地块	81936.9	重庆幸福城绿色发展有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆幸福城绿色发展有限公司	2024 年 9 月 2 日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
75	大渡口区重钢片区 V15-1 地块	大渡口区	大渡口跃进村街道钢铁支路南侧	东至重庆建工新型建材有限公司三分公司，南至大坪山山顶崖线，西至大渡口区钢铁支路西端，北至原重钢医院住院部和家属区	10742.77	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年9月10日	
76	重钢崖线锦霞路及周边地块（F2-3-4/07 部分地块、F2-3-5/07 部分地块、F2-3-2/07 地块、L19-1/05 部分地块、L19-3/05 部分地块）	大渡口区	大渡口区钢花路	东至工博连接道，南至技光村居民区，西至新山村光明社区及九怡社区居民，北至隋唐公园	40991.93	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年9月26日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
77	重庆市沙坪坝区U11-1-2、U11-2-2等19个地块(原重庆虎溪电机厂老厂区、家属区)	沙坪坝区	重庆市沙坪坝区陈家桥街道陈电村	北至盛德路,南至大学城北路,东至东一路,西至大学城东路	367644.8	重庆虎溪电机工业有限责任公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆虎溪电机工业有限责任公司	2024年9月29日	
78	重庆昆仑化工有限公司原址地块	渝北区	重庆市渝北区洛碛镇青木村2社	西邻洛青路,北、东、南三面周边为青木村农用地,距洛碛镇约600m,距长江约350m	18688	重庆市渝北区土地储备整治中心	正在编制修复方案	满足绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市渝北区土地储备整治中心	2024年10月15日	
79	大渡口区大坪山V14-1地块及周边道路	大渡口区	重庆市大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	东至重庆朝阳气体有限公司大坪山厂区(已拆除),南至钢铁支路,西至重钢医院(已部分拆除),北至重庆朝阳气体有限公司大坪山厂区(已拆除)	40155.39	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024年10月30日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
80	大渡口区重钢片区大坪山 V17、V18-1 (部分)、V11-2 (部分) 地块及周边道路	大渡口区	重庆市大渡口区跃进村街道钢铁支路北侧	西至重钢职业病防治所, 北至九龙坡区环境卫生管理处, 东至重庆钢铁集团建设工程有限公司、南至钢铁支路	44128.2	重庆渝泓土地开发有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地、商业服务业用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆渝泓土地开发有限公司	2024 年 10 月 30 日	
81	南川区文凤煤焦化有限公司原址地块	南川区	重庆市南川区南城办事处大星居委 4 社	东至凤嘴江、北至凤嘴江、南至农用地、西至 S104 省道	76093.33	重庆市南川区新城开发有限公司	正在编制修复方案	满足交通运输用地、商业服务业用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆市南川区新城开发有限公司	2024 年 10 月 28 日	
82	重庆东方农药有限责任公司原址地块	忠县	重庆市忠县忠州镇长河村大包梁	西侧临中国石化金竹湾加油站, 北侧、东侧为空地, 南侧为石垫路	6926.76	重庆市通达投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求, 具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600-2018) 和风险评估结论为准。	重庆市通达投资有限公司	2024 年 11 月 14 日	地块暂无规划

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
83	重庆市嘉世泰化工有限公司原址地块	两江新区	重庆市大竹林街道凤栖沱社区金开大道西南侧	东南侧临近大溪河沟，北、西两侧均为嘉陵江，东临金开大道。	8398.43	重庆市嘉世泰化工有限公司	正在编制修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	重庆市嘉世泰化工有限公司	2024年11月20日	
84	重庆树荣作物科学有限公司	永川区	重庆市永川区兴龙大道2169号附近	北靠永川区爱情广场，西临兴龙大道，南100m至永津大道，东临凤凰湖公园。	38079	永川高新技术产业开发区管理委员会	正在编制修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	永川高新技术产业开发区管理委员会	2024年11月28日	地块暂无规划
85	中国船舶集团长江科技有限公司原址地块	万州区	重庆市万州区天城大道123号	北至海成·天生天城，东至天城大道，南至天凤路，西至荒地	58811	中国船舶集团长江科技有限公司	正在编制修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求，具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和风险评估结论为准。	中国船舶集团长江科技有限公司	2024年12月15日	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况			纳入日期	备注
	地块名称	区县	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复委托人		
86	九龙坡区大杨石组团J标准分区J05-1-2地块	九龙坡区	重庆市九龙坡区谢家湾街道袁家岗社区付家沟	东邻华宇春江花月北区小区,南邻鹤皋村,西邻红馆公寓,北邻文化一村	22804.69	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆九龙坡城市更新建设有限公司	2024年12月16日	
87	重庆市九龙坡区中梁山组团6-1/01(部分)地块及周边地块	九龙坡区	重庆市九龙坡区中梁山南风井	北至荒地、西至荒地、南至南风井工业广场动力车间、东至荒地	92076.6	重庆市九龙坡区土地整治储备中心	正在编制修复方案	满足商业服务业用地、交通运输用地土壤环境质量要求,具体指标以《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)和风险评估结论为准。	重庆市九龙坡区土地整治储备中心	2024年12月18日	